MAZDA 6 2.5 AT
(з 2018 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	891	653	891	535
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	2 176	2 592	4 423	3 545	4 423	2 592
	Supra 0w20***	2 950	3 366	5 197	4 319	5 197	3 366
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання	світла фар	-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	4 984					
	гальмівних колодок задніх	3 833					
	щітки склоочисника переднього лівого	786					
	щітки склоочисника переднього правого	714					
	щітки склоочисника заднього	586					

*** ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

**** Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

***** Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua

zoom-zoom