



MAZDA CX-3 2.0 AT (з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	випаровувальної системи	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	захисних чохлів приводних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання		годин	0,6	0,8	1,9	1,0	1,9	0,8
Вартість робіт		грн з ПДВ	356	475	1 129	594	1 129	475
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	2 055	2 412	4 473	3 473	4 473	2 412
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra 0w20***	2 762	3 118	5 180	4 179	5 180	3 118
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастила заднього диференціалу (1 л) Mazda SG1	-	-	1 284	-	1 284	-	
	гальмівних колодок передніх	3 180						
	гальмівних колодок задніх	3 992						
	щітки склоочисника переднього лівого	850						
	щітки склоочисника переднього правого	534						
	щітки склоочисника заднього	703						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.