



MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду										
охладжувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років											
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
стану кузова	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову											
Норматив часу виконання	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0	
Вартість робіт	грн з ПДВ	653	1 010	832	1 010	653	1 188	653	1 010	832	1 188	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30*	2 782	5 848	2 961	10 145	2 782	5 017	2 782	10 145	2 961	5 017
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ												
Перевірка	повітряного фільтра	119	119	119	-	119	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	119	-	119	-	119	-	119	-	119	-	
Регулювання	світла фар	-	-	-	238	-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ												
Заміна	мастило в задньому диференціалі						1 217					
	гальмівних колодок передніх						4 466					
	гальмівних колодок задніх						3 546					
	щітки склоочисника переднього лівого						1 013					
	щітки склоочисника переднього правого						851					
	щітки склоочисника заднього						699					

* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.