



MAZDA 2 1.5 AT

(з 2015 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	416	832	475	891	416	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	<i>Ultra 5w30**</i>	2 057	2 354	4 178	3 307	4 237	2 354	
	<i>Supra 0w20***</i>	2 764	3 061	4 885	4 013	4 944	3 061	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 539						
	гальмівних колодок задніх	3 072						
	щітки склоочисника переднього лівого	929						
	щітки склоочисника переднього правого	740						
	щітки склоочисника заднього	547						

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA 3 1.6 MT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●		
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-		
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду							
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)							
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	●	-	●	-		
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-		
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238	
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-	
Час виконання	годин	0,6	0,8	1,7	1,0	1,7	0,8		
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	475	1 010	594	1 010	475		
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30** Supra 0w20***	2 087 2 810	2 443 3 167	4 587 5 311	3 417 4 140	4 587 5 311	2 443 3 167
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ									
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119		
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178		
	свічок запалювання	-	238	-	238	-	238		
Регулювання	світла фар	-	-	-	238	-	-		
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ									
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 299							
	гальмівних колодок задніх	3 942							
	щітки склоочисника переднього лівого	850							
	щітки склоочисника переднього правого	710							
	щітки склоочисника заднього	586							

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA 3 1.5 AT

(з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	891	594	891	535
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	2 057	2 473	4 304	3 358	4 304	2 473
	Supra 0w20***	2 764	3 179	5 011	4 064	5 011	3 179
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 299					
	гальмівних колодок задніх	3 942					
	щітки склоочисника переднього лівого	850					
	щітки склоочисника переднього правого	710					
	щітки склоочисника заднього	586					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua

ZOOM-ZOOM



MAZDA 3 2.0 AT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra 0w20**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	891	594	891	535
Загальна вартість ТО							
	Ultra 5w30**	2 057	2 473	4 304	3 367	4 304	2 473
	Supra 0w20***	2 764	3 179	5 011	4 073	5 011	3 179
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання	світла фар	-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 299					
	гальмівних колодок задніх	3 942					
	щітки склоочисника переднього лівого	850					
	щітки склоочисника переднього правого	710					
	щітки склоочисника заднього	586					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua

ZOOM-ZOOM



MAZDA 6 2.0 MT

(з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	891	653	891	535	
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	2 087	2 503	4 334	3 456	4 334	2 503
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra 0w20***	2 810	3 226	5 057	4 179	5 057	3 226
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	гальмівних колодок передніх	5 407						
	гальмівних колодок задніх	3 833						
	щітки склоочисника переднього лівого	786						
	щітки склоочисника переднього правого	714						
	щітки склоочисника заднього	586						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA 6 2.0 AT (з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
		●	●	●	●	●	●
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	891	653	891	535
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	2 087	2 503	4 334	3 456	4 334	2 503
	Supra 0w20***	2 810	3 226	5 057	4 179	5 057	3 226
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх					5 407	
	гальмівних колодок задніх					3 833	
	щітки склоочисника переднього лівого					786	
	щітки склоочисника переднього правого					714	
	щітки склоочисника заднього					586	

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua

ZOOM-ZOOM



MAZDA 6 2.5 AT

(з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	891	653	891	535
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	2 176	2 592	4 423	3 545	4 423	2 592
	Supra 0w20***	2 950	3 366	5 197	4 319	5 197	3 366
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	4 984					
	гальмівних колодок задніх	3 833					
	щітки склоочисника переднього лівого	786					
	щітки склоочисника переднього правого	714					
	щітки склоочисника заднього	586					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	475	832	594	832	475	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	Ultra 5w30**	2 032	2 388	4 219	3 341	4 219	2 388	
	Supra 0w20***	2 755	3 111	4 943	4 065	4 943	3 111	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 343	-	1 343	-	
	гальмівних колодок передніх			4 310				
	гальмівних колодок задніх			3 389				
	щітки склоочисника переднього лівого			786				
	щітки склоочисника переднього правого			714				
	щітки склоочисника заднього			549				

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	475	832	594	832	475	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	Ultra 5w30**	2 176	2 532	4 364	3 486	4 364	2 532	
	Supra 0w20***	2 950	3 306	5 137	4 259	5 137	3 306	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 343	-	1 343	-	
	гальмівних колодок передніх	4 310						
	гальмівних колодок задніх	3 389						
	щітки склоочисника переднього лівого	786						
	щітки склоочисника переднього правого	714						
	щітки склоочисника заднього	549						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua

zoom-zoom



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <i>Ultra 5w30** або Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	475	832	594	832	475	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	<i>Ultra 5w30**</i>	2 087	2 443	4 275	3 396	4 275	2 443	
	<i>Supra 0w20***</i>	2 810	3 167	4 998	4 120	4 998	3 167	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 343	-	1 343	-	
	гальмівних колодок передніх			4 310				
	гальмівних колодок задніх			3 389				
	щітки склоочисника переднього лівого			663				
	щітки склоочисника переднього правого			534				
	щітки склоочисника заднього			549				

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	475	832	594	832	475	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	Ultra 5w30**	2 176	2 532	4 364	3 486	4 364	2 532	
	Supra 0w20***	2 950	3 306	5 137	4 259	5 137	3 306	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 343	-	1 343	-	
	гальмівних колодок передніх	4 310						
	гальмівних колодок задніх	3 389						
	щітки склоочисника переднього лівого	663						
	щітки склоочисника переднього правого	534						
	щітки склоочисника заднього	549						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-3 2.0 AT (з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	випаровувальної системи	-	-	-	●	-	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	захисних чохлів приводних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,9	1,0	1,9	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	475	1 129	594	1 129	475
Загальна вартість ТО							
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	2 055	2 412	4 473	3 473	4 473	2 412
	Supra 0w20***	2 762	3 118	5 180	4 179	5 180	3 118
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) Mazda SG1	-	-	1 284	-	1 284	-
	гальмівних колодок передніх			3 180			
	гальмівних колодок задніх			3 992			
	щітки склоочисника переднього лівого			850			
	щітки склоочисника переднього правого			534			
	щітки склоочисника заднього			703			

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA 3 1.5 AT



(з 2019 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** Supra 0w20 або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест М-MDS	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	832	594	832	535	

Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	2 267	2 683	4 433	3 582	4 433	2 683
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra (Supra-X) 0w20***	3 163	3 579	5 330	4 478	5 330	3 579

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	119	-	119	-	119
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	3 849
	гальмівних колодок задніх	4 489
	щітки склоочисника переднього лівого	810
	щітки склоочисника переднього правого	697
	щітки склоочисника заднього	584

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. Mazda Supra-X 0W-20 є оновленим варіантом Mazda Supra 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-30 2.0 AT

(з 2020 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** Supra 0w20 або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест М-МДС	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	535	832	594	832	535	

Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	2 055	2 471	4 301	3 316	4 301	2 471
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra (Supra-X) 0w20***	2 762	3 178	5 007	4 022	5 007	3 178

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	119	119	-	119	119
	фільтра салону	-	119	-	119	-	119
	свічок запалювання	-	238	238	238	238	238
Регулювання світла фар	-	-	-	238	-	-	

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	4 348
	гальмівних колодок задніх (передньопривідні)	4 489
	гальмівних колодок задніх (повнопривідні)	6 051
	щітки склоочисника переднього лівого	912
	щітки склоочисника переднього правого	780
	щітки склоочисника заднього	584

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. Mazda Supra-X 0W-20 є оновленим варіантом Mazda Supra 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



(з 2020 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** Supra 0w20 або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	мастила трансмісійного (для МТ)	-	-	-	-	-	●	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест М-МДС	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 80 000 км (або 5 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	238	238	238	238	238
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	356	594	1 010	653	1 010	653	

Загальна вартість ТО для А* (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	1 815	2 291	3 068	3 207	3 068	2 350
	Supra (Supra-X) 0w20***	2 500	2 975	3 752	3 891	3 752	3 034

Загальна вартість ТО для М (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	2 500	2 291	3 068	3 207	3 068	3 287
	Supra (Supra-X) 0w20***	2 500	2 975	3 752	3 891	3 752	3 971

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	119
	свічок запалювання	238
Регулювання світла фар		238

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	5 624
	гальмівних колодок задніх	3 588
	щітки склоочисника переднього лівого	782
	щітки склоочисника переднього правого	782

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. **Mazda Supra-X 0W-20** є оновленим варіантом **Mazda Supra 0W-20** і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA 6 D2.2 AT (з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		10 000*	1 рік	30 000*	2 рік	50 000*	3 рік	70 000*	4 рік	90 000*	5 рік	
		км	20 000 км	км	40 000 км	км	60 000 км	км	80 000 км	км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (5.1 л) DPF 5w30** або DPF 0w30***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	фільтра салона	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	паливного фільтру	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду										
	мастило МКПП	кожні 180 000 км										
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)										
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	системи впорскування палива	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	стоянкового гальма	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	
	привідних валів	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	стану кузова	-	238	-	238	-	238	-	238	-	238	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
Норматив часу виконання	годин	0,8	1,1	0,8	2,0	0,8	0,9	0,8	2,1	0,8	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	475	653	475	1 188	475	535	475	1 247	475	535	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ												
	DPF 5w30**	2 389	2 805	2 389	7 795	2 389	3 520	2 389	7 855	2 389	2 686	
	DPF 0w30***	3 685	4 101	3 685	9 091	3 685	4 816	3 685	9 151	3 685	3 982	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ												
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	-	119	-	119	-	119	-	119	
	фільтра салону	-	178	-	-	-	178	-	-	-	178	
Регулювання світла фар		-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ												
Заміна	гальмівних колодок передніх	4 984										
	гальмівних колодок задніх	3 833										
	щітки склоочисника переднього лівого	786										
	щітки склоочисника переднього правого	714										
	щітки склоочисника заднього	586										

* 10 000 км - моторне мастило та масляний фільтр замінюються кожні 10 000 км.

** DPF OIL 5W-30 - мастило спеціально розроблене для дизельних автомобілів Mazda з дизельними сажовими фільтрами (DPF). Його формула покращує фільтруючі властивості сажового фільтра, збільшує термін його служби та економить паливо.

*** DPF OIL 0W-30 - нове мастило, спеціально розроблене для дизельних двигунів SKYACTIV, обладнаних сажовим фільтром (DPF). Завдяки використанню спеціальних протизносних присадок, забезпечує тривалий термін служби двигуна, сприяє економії палива та зниженню шкідливих викидів в атмосферу.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-5 D2.2 AT (з 2013 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		10 000* км	1 рік 20 000 км	30 000* км	2 рік 40 000 км	50 000* км	3 рік 60 000 км	70 000* км	4 рік 80 000 км	90 000* км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (5.1 л) DPF 5w30** або DPF 0w30***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	фільтра салона	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	паливного фільтру	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду										
	мастило МКПП	кожні 180 000 км										
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)											
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	системи впорскування палива	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	стоянкового гальма	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	привідних валів	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
стану кузова	-	238	-	238	-	238	-	238	-	238		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
Норматив часу виконання	годин	0,8	1,1	0,8	2,1	0,8	0,9	0,8	2,3	0,8	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	475	653	475	1 247	475	535	475	1 366	475	535	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		DPF 5w30**	2 389	2 805	2 389	7 855	2 389	3 520	2 389	7 974	2 389	2 686
		DPF 0w30***	3 685	4 101	3 685	9 151	3 685	4 816	3 685	9 270	3 685	3 982
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ												
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	-	119	-	119	-	119	-	119	
	фільтра салону	-	178	-	-	-	178	-	-	-	178	
Регулювання світла фар		-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ												
Заміна	мастила в задньому диференціалі	-	-	-	1 343	-	-	-	1 343	-	-	
	гальмівних колодок передніх						4 310					
	гальмівних колодок задніх						3 389					
	щітки склоочисника переднього лівого						786					
	щітки склоочисника переднього правого						714					
	щітки склоочисника заднього						549					

* 10 000 км - моторне мастило та масляний фільтр замінюються кожні 10 000 км.

** DPF OIL 5W-30 - мастило спеціально розроблене для дизельних автомобілів Mazda з дизельними сажовими фільтрами (DPF). Його формула покращує фільтруючі властивості сажового фільтра, збільшує термін його служби та економить паливо.

*** DPF OIL 0W-30 - нове мастило, спеціально розроблене для дизельних двигунів SKYACTIV, обладнаних сажовим фільтром (DPF). Завдяки використанню спеціальних протизносних присадок, забезпечує тривалий термін служби двигуна, сприяє економії палива та зниженню шкідливих викидів в атмосферу.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-5 D2.2 AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		10 000* км	1 рік 20 000 км	30 000* км	2 рік 40 000 км	50 000* км	3 рік 60 000 км	70 000* км	4 рік 80 000 км	90 000* км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (5.1 л) DPF 5w30** або DPF 0w30***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	фільтра салону	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	паливного фільтра	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду										
	мастило МКПП	кожні 180 000 км										
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)											
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	системи впорскування палива	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	стоянкового гальма	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	привідних валів	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●		
стану кузова	-	238	-	238	-	238	-	238	-	238		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
Норматив часу виконання	годин	0,8	1,1	0,8	2,1	0,8	0,9	0,8	2,3	0,8	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	475	653	475	1 247	475	535	475	1 366	475	535	
Загальна вартість ТО												
(роботи та запчастини), грн з ПДВ												
	DPF 5w30**	2 389	2 805	2 389	7 855	2 389	3 520	2 389	7 974	2 389	2 686	
	DPF 0w30***	3 685	4 101	3 685	9 151	3 685	4 816	3 685	9 270	3 685	3 982	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ												
Перевірка	повітряного фільтра	-	119	-	119	-	119	-	119	-	119	
	фільтра салону	-	178	-	-	-	178	-	-	-	178	
Регулювання світла фар		-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ												
Заміна	мастила в задньому диференціалі	-	-	-	1 343	-	-	-	1 343	-	-	
	гальмівних колодок передніх						4 259					
	гальмівних колодок задніх						3 389					
	щітки склоочисника переднього лівого						663					
	щітки склоочисника переднього правого						534					
	щітки склоочисника заднього						549					

* 10 000 км - моторне мастило та масляний фільтр замінюються кожні 10 000 км.

** DPF OIL 5W-30 - мастило спеціально розроблене для дизельних автомобілів Mazda з дизельними сажовими фільтрами (DPF). Його формула покращує фільтруючі властивості сажового фільтра, збільшує термін його служби та економить паливо.

*** DPF OIL 0W-30 - нове мастило, спеціально розроблене для дизельних двигунів SKYACTIV, обладнаних сажовим фільтром (DPF). Завдяки використанню спеціальних протизносних присадок, забезпечує тривалий термін служби двигуна, сприяє економії палива та зниженню шкідливих викидів в атмосферу.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду										
охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років											
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
стану кузова	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238		
Затяжка болтів та гайок шасі і кузову	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●		
Норматив часу виконання	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0	
Вартість робіт	грн з ПДВ	653	1 010	832	1 010	653	1 188	653	1 010	832	1 188	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30*	2 782	5 848	2 961	10 145	2 782	5 017	2 782	10 145	2 961	5 017
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ												
Перевірка	повітряного фільтра	119	119	119	-	119	119	119	-	119	119	
	фільтра салону	119	-	119	-	119	-	119	-	119	-	
Регулювання світла фар		-	-	-	238	-	-	-	238	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ												
Заміна	мастило в задньому диференціалі						1 217					
	гальмівних колодок передніх						4 466					
	гальмівних колодок задніх						3 546					
	щітки склоочисника переднього лівого						1 013					
	щітки склоочисника переднього правого						851					
	щітки склоочисника заднього						699					

* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.



MAZDA 3 1.8D AT (з 2019 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
		10 000*	20 000	30 000*	40 000	50 000*	60 000	70 000*	80 000	90 000*	100 000
		км	км	км	км	км	км	км	км	км	км
Заміна	моторного мастила (5.1 л) DPF 5w30** або DPF 0w30***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	паливного фільтру	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)									
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	системи впорскування палива	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
	паливopроводів та шлангів	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
стану кузова	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Норматив часу виконання	годин	1,0	1,5	1,3	1,5	1,0	1,7	1,0	1,5	1,2	1,5
Вартість робіт	грн з ПДВ	594	891	772	891	594	1 010	594	891	713	891

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	DPF 5w30**	3 046	4 797	5 445	4 797	3 046	7 136	3 046	4 797	5 386	7 613
	DPF 0w30***	4 074	5 825	6 473	5 825	4 074	8 164	4 074	5 825	6 414	8 641

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	119	119	-	119	119	-	119	119	-	119
	фільтра салону	173	-	178	-	178	-	178	-	178	-
Регулювання	світла фар	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

гальмівних колодок передніх	3 849
гальмівних колодок задніх	1 448
щітки склоочисника переднього лівого	810
щітки склоочисника переднього правого	697
щітки склоочисника заднього	584

** DPF OIL 5W-30 - мастило спеціально розроблене для дизельних автомобілів Mazda з дизельними сажовими фільтрами (DPF). Його формула покращує фільтруючі властивості сажового фільтра, збільшує термін його служби та економить паливо.

*** DPF OIL 0W-30 - нове мастило, спеціально розроблене для дизельних двигунів SKYACTIV, обладнаних сажовим фільтром (DPF). Завдяки використанню спеціальних протизносних присадок, забезпечує тривалий термін служби двигуна, сприяє економії палива та зниженню шкідливих викидів в атмосферу.

Ціни дійсні станом на 17.09.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.