



MAZDA CX-60 2.5 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	Ultra 5w30 Supra-X 0w20	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	-
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду				
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	привідних ременів		-	-	-	●	-
	свічок запалювання*		●	●	●	●	●
	системи охолодження		-	-	●	-	-
	паливopроводів та шлангів		-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	-
	привідних валів		-	-	●	-	-
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)				
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●
зчитування кодів** несправностей М-MDS тестером		●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	-
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	1,0	1,5
Вартість робіт, грн з ПДВ			720	1 080	1 800	1 200	1 800
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км							
** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.							
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**		4 408	5 967	9 939	8 322	9 939
	Supra-X 0w20***		7 066	7 906	11 877	10 260	11 877

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра		-	240	240	-	240	240
	фільтра салону		-	360	-	360	-	360
	свічок запалювання		-	480	480	480	480	480
Регулювання	світла фар		-	-	-	480	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх		8 876				
	гальмівних колодок задніх		8 107				
	щітки склоочисника переднього лівого		1 750				
	щітки склоочисника переднього правого		1 577				
	щітки склоочисника заднього		1 296				

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua