



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт	-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
	5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км

Заміна	моторного мастила (4.3 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	мастила трансмісійного (для МТ)		-	-	-	-	-	●
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км							
охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	привідних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	Тест М-MDS		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	кожні 80 000 км (або 5 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		720	1 200	2 040	1 320	2 040	1 320	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 198	5 158	6 940	7 187	6 940	5 278
	Supra-X 0w20***	5 900	6 860	8 642	8 888	8 642	6 980

Загальна вартість ТО для МТ (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 900	5 158	6 940	7 187	6 940	6 531
	Supra-X 0w20***	5 900	6 860	8 642	8 888	8 642	8 232

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	240
	свічок запалювання	480
Регулювання	світла фар	480

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	12 103
	гальмівних колодок задніх	8 753
	щітки склоочисника переднього лівого	2 249
	щітки склоочисника переднього правого	1 694

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 Mazda Supra-X 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «АЛЬФА-М ПЛЮС»
Україна
Харків, пр. Гагаріна 314-Б
Тел.: +38 (057) 721 23 30
www.mazdamotors.kh.ua