



# MAZDA 3 2.0 AT (з 2014 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км		
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.2 л) <b>Ultra 5w30*</b> або <b>Supra 0w20**</b>	●	●	●	●	●	●		
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-		
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду							
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)							
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км							
охладжувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-		
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	грн з ПДВ	-	374	374	374	374	374	
	<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
<b>Час виконання</b>	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9		
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	562	842	1 404	936	1 404	842		
<b>Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>			<b>Ultra 5w30**</b> <b>Supra 0w20***</b>	<b>3 376</b> <b>4 569</b>	<b>4 031</b> <b>5 224</b>	<b>6 894</b> <b>8 087</b>	<b>5 567</b> <b>6 760</b>	<b>6 894</b> <b>8 087</b>	<b>4 031</b> <b>5 224</b>
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>									
<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	-	187	187	-	187	187		
	фільтра салону	-	281	-	281	-	281		
	свічок запалювання	-	374	374	374	374	374		
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	374	-	-		
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>									
<b>Заміна</b>	гальмівних колодок передніх	7 440							
	гальмівних колодок задніх	7 851							
	щітки склоочисника переднього лівого	1 403							
	щітки склоочисника переднього правого	1 171							
	щітки склоочисника заднього	1 131							

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**